



**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
**Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor**

Č. j.: HSCB-3287-2/2012 UO-TA

Vážený pan  
Ing. Ladislav Mládek  
Převrátická 330/15

390 01 Tábor

Tábor 3. srpen 2012  
Počet stran: 1  
Příloha: 1/dokumentace

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: nrap. Mgr. Tomáš Basfk, tel.: 950 221 132, fax: 950 221 134, e-mail: prevence.ta@jck.izscr.cz . K č.j.: - , ze dne 26.7.2012.

**Název stavby:** Vestavba klubovny v prostoru podkroví objektu hasičské zbrojnice

**Místo stavby:** k.ú. Běleč, parc.č. 91

**Stavebník - investor:** Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Mladá Vožice

**Předložená dokumentace:** projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje posoudil, podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 26.7.2012.**

K předmětné dokumentaci vydává


**souhlasné stanovisko.**

Zpracovaná dokumentace splňuje podmínky z hlediska požární ochrany. Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval pan Ing. Ladislav Mládek v červenci 2012, v souladu s § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána.

**Poznámky:**

Část dokumentace obsahující požárně bezpečnostní řešení stavby, včetně výkresové části, si trvale ponecháváme.

  
HZS Jihočeského kraje  
plk. Ing. Petr Hojsák  
ředitel HZS JČK ÚO Tábor  
rada

**Příloha:**

Dokumentace ke stavbě Vestavba klubovny v prostoru podkroví objektu hasičské zbrojnice.  
ev.č. 540/Ba-2012